



- F4038 é uma máquina para fechamento de caixas com fitas adesivas, para uso industrial. Pode usar fitas lisas ou impressas com a marca da sua empresa, personalizando e dando mais segurança à sua embalagem.
- O tracionamento lateral a torna ideal para fechar caixas baixas e pesadas, mas pode ser usada com qualquer tipo de caixa. Esta máquina em especial tem uma adaptação para caixas pequenas, a partir de 110mm de largura. (veja no quadro abaixo as dimensões mínimas e máximas das caixas)
- O ajuste para diferentes modelos de caixas é feito manualmente, de forma fácil e em poucos segundos. A capacidade de fechamento é de até 17 caixas por minuto.
- Indicamos o uso de fitas com adesivo a base de hot melt que proporcionam um fechamento rápido e com uma coesão final maior.

Especificações

Voltagem	AC 220/380V
Dimensões Máximas da Caixa (Largura X Altura)	500 mm x 500 mm
Dimensões Mínimas da Caixa (Largura X Altura)	110 mm x 150 mm
Velocidade	20 M/min
Tipo de Fita indicada	Fita Adesiva de BOPP/ Adesivo à base de Hot Melt
Altura da Mesa	600 mm a 800 mm
Largura da Fita	36 mm a 48 mm
Pressão de Ar	---

 *Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.*

Fitas Flax Indústria e Comércio Ltda.

Elaborado por

05/11/2008

Data

Engenharia de Produtos

Aprovado por