



- A F5050Z é uma máquina indicada para uso industrial para fechamento de caixas com fita adesiva. Pode usar fitas lisas ou impressas com a marca da sua empresa, personalizando e dando mais segurança à sua embalagem.
- Dotada de um fechador de abas pneumático, esta máquina dispensa o operador. Por intermédio de sensores, ela ativa braços que fecham todas as abas da caixa automaticamente à medida que a embalagem vai entrando dentro da máquina.
- O ajuste para diferentes modelos de caixas é feito manualmente, de forma fácil e em poucos segundos. Veja no quadro abaixo as dimensões mínimas e máximas das caixas.
- Indicamos o uso de fitas com adesivo à base de hot melt que proporcionam um fechamento rápido com uma coesão final maior.

Especificações

Voltagem	AC 220/380V
Dimensões Máximas da Caixa (Largura X Altura X Comprimento)	500mm x 500mm x 600mm
Dimensões Mínimas da Caixa (Largura X Altura X Comprimento)	130mm x 150mm x 180mm
Velocidade	22 m/minuto
Tipo de Fita Adesiva indicada	BOPP com Adesivo à base de Hot Melt
Dimensão da Maquina (Comprimento x Largura x Altura)	2720mm x 950mm x (1200mm-1800mm)
Largura da Fita	48mm a 75mm
Pressão de Ar	2/3 Litros a 5 bars
Peso	180 Kg

 *Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.*

Fitas Flax Indústria e Comércio Ltda.

Elaborado por

17/11/2008

Data

Engenharia de Produtos

Aprovado por