



- Máquina para fechamento de caixas com fitas adesivas, para uso industrial. Pode usar fitas lisas ou impressas com a marca da sua empresa, personalizando e dando mais segurança à sua embalagem.
- O tracionamento é feito por correias na tampa e no fundo da embalagem, adaptando-se a qualquer tipo de caixa sendo elas leves, pesadas, altas ou baixas. (veja no quadro abaixo as dimensões mínimas e máximas das caixas)
- O ajuste para diferentes modelos de caixas é feito manualmente, de forma fácil e em poucos segundos. A capacidade de fechamento é de até 17 caixas por minuto.
- Indicamos o uso de fitas com adesivo a base de hot melt que proporcionam um fechamento rápido e com uma coesão final maior.

### Especificações

Voltagem	AC 220/380V
Dimensões Máximas da Caixa (Largura X Altura)	500 mm x 500 mm
Dimensões Mínimas da Caixa (Largura X Altura)	130 mm x 150 mm
Velocidade	20 M/min
Tipo de Fita indicada	Fita Adesiva de BOPP/ Adesivo à base de Hot Melt
Altura da Mesa	600 mm a 800 mm
Largura da Fita	48 mm a 75 mm
Pressão de Ar	---

 *Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.*

Fitas Flax Indústria e Comércio Ltda.

**Elaborado por**

05/11/2008

**Data**

Engenharia de Produtos

**Aprovado por**